

Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M. S.A.

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA mais informações em www.vimagua.pt

PERÍODO DE COLHEITA mês de Nov. de 2009

SUBSISTEMA: Taipas N.º PONTOS AMOSTRAGEM: 8

SUBSISTEMA: Talpas					N. PUNTUS AMUSTRAGEM: 6				
PARÂMETROS	Análises previstas	Análises efectuadas	% plano cumprido	Valor mínimo	Valor máximo	VP	>VP	% cumpre legislação	
Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1))								
Bactérias Coliformes (UFC/100mL)	8	8	100	0	1	0	1	87,5	
Cloro livre (mg/l)	8	8	100	0,05	0,73	-	0	100	
Escherichia coli (E. coli) (UFC/100mL)	8	8	100	0	0	0	0	100	
Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2))								
Azoto Amoniacal (mg/L NH4)	2	2	100	<0,05	<0,05	0,50	0	100	
Cheiro (-)	2	2	100	<0,05 0	<0,05 0	3	0	100	
Clostridium perfringens (UFC/100mL)	2	2	100	0	0	0	0	100	
Condutividade (µS/cm)	2	2	100	88	94	2500	0	100	
Cor (mg/L PT-Co)	2	2	100	<2,5	<2,5	20	0	100	
Germes aeróbios a 22°C (UFC/100mL)	2	2	100	0	2	saa	0	100	
Germes aeróbios a 37°C (UFC/100mL)	2	2	100	0	6	saa	0	100	
Manganésio (µg/L Mn)	2	2	100	<10	<10	50	0	100	
Nitratos (mg/L NO3)	2	2	100	7,1	7,4	50	0	100	
Oxidabilidade (mg/L O2)	2	2	100	0,8	0,8	5	0	100	
pH (E.Sorensen)	2	2	100	7,3	7,5	6,5 / 9,0	0	100	
Sabor (-)	2	2	100	0	0	3	0	100	
Turvação (UNT)	2	2	100	0,25	1,3	4	0	100	
Parâmetros Controlo de Inspecção (CI)) 								
1,2-dicloroetano (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Aluminio (µg/L Al)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Antimónio (Sb) (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Arsénio (µg/L As)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Benzeno (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Boro (B) (mg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Bromatos (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Cádmio (µg/L Cd)	0 0	0 0	0 0	-	-	-	-	0 0	
Cálcio (mg/L) Chumbo (μg/L Pb)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Cianetos (µg/L CN)	0	0	0	-	_	_	_	0	
Cloretos (mg/L Cl)	0	0	0	_	_	_	_	0	
Cobre (mg/L Cu)	0	Ö	Ö	_	-	_	_	0	
Crómio (µg/L Cr)	0	0	0	-	-	_	-	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Enterococos (UFC/100mL)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Ferro (µg/L Fe)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Fluoretos (mg/L F)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Hidr Arom. Polinucleares (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Benzo(a)pireno (μg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Benzo(b)fluoranteno (μg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Benzo(ghi)perileno (μg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Indeno(123-cd)pireno (µg/L) Magnésio (mg/L)	0	0 0	0 0	-	-	-	-	0 0	
Mercúrio (Hg) (µg/L Hg)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Níquel (µg/L Ni)	0	0	0	-	_	_	_	0	
Nitritos (mg/L NO2)	0	0	0	_	_	_	_	0	
Selénio (Se) (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Sódio (mg/L Na)	0	0	0	_	-	_	-	Ö	
Sulfatos (mg/L SO4)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Tetracloroeteno eTricloroeteno (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Tetracloroeteno (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0	
Tricloroeteno (ug/L)	0	0	0					0	

Legenda: VP - valor paramétrico de acordo com o D.L. 306/2007; >VP - nº de ensaios com resultado superior ao valor paramétrico; saa - sem alteração anormal. Nota: Número de análises realizadas tendo em conta a população abastecida (53834) e o Decreto Lei 306/2007

Mod. 011/SQ.3 Página n.º 1 de 2



Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M. S.A.

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA

mais informações em www.vimagua.pt

PERÍODO DE COLHEITA

mês de Nov. de 2009

SUBSISTEMA: **Taipas** N.º PONTOS AMOSTRAGEM: **8**

PARÂMETROS	Análises previstas	Análises efectuadas	% plano cumprido	Valor mínimo	Valor máximo	VP	>VP	% cumpre legislação
Triahalometanos Total (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Bromodiclorometano (µg/LCHCl2B)	0	0	0	-	-	-	-	0
Bromorfórmio (µg/L CHBr3)	0	0	0	-	-	-	-	0
Clorofórmio (µg/L CHCl3)	0	0	0	-	-	-	-	0
Dibromoclorometano (µg/LCHClBr)	0	0	0	-	-	-	-	0

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. Os incumprimentos detectados de valor paramétrico foram alvo de uma investigação desenvolvida para a pesquisa e identificação das causas potencialmente relacionadas com a ocorrência em questão, bem como para a definição de eventuais medidas preventivas e/ou correctivas a implementar para a resolução do problema detectado.

Bactérias coliformes:

Estas bactérias encontram-se amplamente distribuídas no ambiente e são utilizadas como indicador da possível contaminação da água. O processo de investigação de causas desenvolvido e comprovado pela análise de verificação concluiu que o caso em análise foi pontual, não repetitivo, e não apresentou gualquer risco para a saúde dos consumidores.

Freguesias Abastecidas: Airão S. João, Airão Sta. Maria, Barco, Briteiros S. Salvador, Balazar, Brito, Caldelas, Conde, Gandarela, Gondar, Guardizela, Leitões, Longos, Lordelo, Moreira de Cónegos, Oleiros, Ronfe, Sande S. Clemente, Sande S. Lourenço, Sande S. Martinho, Sande Vila Nova, Serzedelo, Vermil, Sto. Adrião Vizela, Infias, Vizela S. João, Vizela S. Miguel.

Zona de Abastecimento:

Sande Vila Nova

Mod. 011/SQ.3 Página n.º 2 de 2